

Cennik usług serwisowych FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.
obowiązujący od 11.01.2023
kotły na biomasę

Lp.	Rodzaj interwencji	Cena brutto (zł)	Uwagi	Typ zlecenia
1	Wymiana rury bezpieczeństwa podajnika (łącznik elastyczny) (cena za metr) - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	770,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
2	Wymiana fotokomórki - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	660,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
3	Wymiana zapalarki - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	495,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
4	Wymiana czujnika STB - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	495,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
5	Wymiana czujnika temperatury - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	495,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
6	Wymiana paleniska kotła - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	2 970,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
7	Wymiana motoreduktora - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	1 100,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
8	Wymiana wentylatora - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	1 100,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
9	Wymiana ślimaka - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	935,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
10	Wymiana kolana paleniska - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	495,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
11	Wymiana zgarniacza szlaki - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	748,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
12	Wymiana komory powietrznej - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	1 320,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
13	Wymiana płyty głównej - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	2 750,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
14	Wymiana sterownika kotła - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	2 750,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
15	Wymiana siłownika Barberi - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	880,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
16	Montaż sterownika pokojowego firmy Tech	660,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Praca dodatkowa
16	Wezwanie niezasadne serwisu - weryfikacja pracy instalacji oraz w razie konieczności: przewiezenie pelletu; optymalizacja nastaw; wykonanie czyszczenia i konserwacji należących do czynności eksploatacyjnych Użytkownika; ponowne przeszkolenie Użytkownika.	660,00	Cena dotyczy usługi	Praca dodatkowa
17	Niegwarancyjne uruchomienie kotła	770,00	Cena dotyczy usługi	Praca dodatkowa
18	Przegląd gwarancyjny i pogwarancyjny kotła do 40 kW	1 100,00	Cena dotyczy usługi	Praca dodatkowa
19	Uruchomienie zablokowanego zgarniacza szlaki, podajnika	770,00	Cena dotyczy usługi	Praca dodatkowa
20	Usunięcie wycieków hydraulicznych i diagnoza przyczyny powstania tej usterki	770,00	Cena dotyczy usługi	Praca dodatkowa
21	Uruchomienie kotła po zadziałaniu zabezpieczenia STB i diagnoza przyczyny powstania tej usterki	770,00	Cena dotyczy usługi	Praca dodatkowa
22	Przegląd instalacji w celu przywrócenia gwarancji (np. na skutek nieautoryzowanej ingerencji)	1 100,00	Cena dotyczy usługi	Usługa niegwarancyjna